


## Návod k použití Lacodos IT plus®



Lacodos \_\_\_\_\_

Prosím vyplňte identifikační kód vašeho zařízení.

Prosím čtěte nejprve důkladně návod k použití! Nevyhazovat!  
Za škody vzniklé špatnou instalaci nebo chybným používáním ručí provozovatel!

# Obsah:

Všeobecné uživatelské pokyny .....	5
Identifikační kód .....	6
1 O tomto čerpadle .....	7
2 Bezpečnostní kapitola .....	8
3 Skladování/transport .....	8
4 Přehled zařízení .....	9
5 Popis funkcí a konstrukce .....	10
6 Montáž a instalace .....	11
6.1 Montáž dávkovacího zařízení .....	11
6.2 Instalace rozvodu hadic .....	12
6.3 Elektroinstalace .....	13
6.3.1 Příprava sítového připojení .....	13
6.4 Připojení dvou dalších čerpadel .....	14
7 Uvedení do provozu .....	15
8 Obsluha .....	16
8.1 Ovládací jednotka .....	16
8.1.1 Řídící klávesy .....	16
8.1.2 LC-Display .....	17
8.1.3 LED .....	17
8.2 Nastavení parametrů .....	18
8.2.1 V běžném dávkovacím provozu .....	20
8.2.1.1 Nastavení dávkovacího času koncentrátu ...	21
8.2.1.2 Nastavení dávkovacího času vody .....	21
8.2.1.3 Nastavení času cyklu .....	22
8.2.1.4 Nastavení doby dávkování .....	23
8.2.1.5 Nastavení času nasávání .....	23
8.2.2 V zastaveném dávkovacím provozu .....	24
8.2.2.1 Nastavení dávkovacího času koncentrátu ...	24
8.2.2.2 Nastavení dávkovacího času vody .....	25
8.2.2.3 Nastavení času cyklu .....	26
8.2.2.4 Nastavení doby dávkovacího provozu .....	27
8.2.2.5 Nastavení času nasávání .....	28
8.2.2.6 Nastavení zpožděného startu .....	29
8.2.2.7 Nastavení druhu startu .....	30
8.2.2.8 Nastavení aktivačního času .....	30
8.2.2.9 Nastavení druhu dávkování .....	31
8.2.2.10 Nastavení času intervalu .....	32

# Obsah:

8.2.2.11 Nastavení kontrastu LCD .....	33
8.2.2.12 Výběr čerpadla .....	34
8.2.2.13 Nastavení pauzy .....	35
8.2.2.14 Nastavení úrovně .....	36
8.2.2.15 Nastavení externího kontaktního vstupu .....	37
8.2.2.16 Příprava výměny hadic .....	38
8.3 Zjištění informací o zařízení .....	39
8.4 Dávkovací provoz start/konec .....	40
8.4.1 Start přes ovládací panel - klávesu .....	40
8.4.2 Start přes Pauzu - Vstup .....	40
8.4.3 Start přes tlačítko .....	40
8.4.4 Start přes síťové napájení .....	40
8.4.5 Start přes externí teplotní čidlo .....	41
8.5 Nasávání .....	42
9 Údržba .....	42
10 Opravy .....	43
11 Odstranění funkčních závad .....	44
12 Vyřazení z provozu a likvidace .....	44
13 Technické údaje .....	45
14 Příslušenství .....	47
Rozměrový výkres .....	48
Plán el. svorkového připojení .....	49
Evropské prohlášení o shadě .....	50

## Čtěte prosím následující instrukce důkladně.

Zvláště zdůrazněné jsou:

- < výčty
- > pokyny

## INSTRUKCE

Instrukce vám mají usnadnit práci.

a bezpečnostní instrukce:



### VAROVÁNÍ

Označuje možné nebezpečné situace. Pokud se jich nevyvarujete, jste v nebezpečí života jehož následky mohou být těžká poranění.



### VÝSTRAHA

Označuje možné nebezpečné situace. Pokud je nebudeš brát v potaz, může dojít k věcným škodám.



### UPOZORNĚNÍ

Označuje možná poškození situace. Pokud je nebudeš brát v potaz, může dojít k věcným škodám.

## LACODOS přehled identifikačních kódů

## Technický popis - příloha 2

DF3a	<b>Typová řada:</b> Lacodos, verze a	
	<b>Rozsah použití:</b>	EB_DF3a
	D Dávkování aromatické látky	
	<b>Druh montáže:</b>	MA_DF3a
	S Skřínový rozvaděč (v místnosti s vyšší teplotou)	
	T Stolní zařízení	
	W Montáž na zeď IP 65	
	<b>Realizace:</b>	AF_DF3a
	0 Pomočí LCD a klávesnice s logem PM	
	1 Pomočí LCD a klávesnice bez loga PM	
	C Realizace Chemoform	
	M Modifikace rozdílné modifikace přes TPR (mimořádná výroba)	
	<b>Typ čerpadla:</b>	PT5_DF3a
	0204 1,5 bar; 0,4 l/h	
	0208 1,5 bar; 0,8 l/h	
	0216 1,5 bar; 1,6 l/h	
	0224 1,5 bar; 2,4 l/h	
	<b>Materiál hadic:</b>	SLW_DF3a
	V Viton	
	<b>Hydraulická přípojka:</b>	HA_DF3a
	0 Standard	
	9 Mimořádná výroba 10x4 výtlacná strana	
	<b>Elektrická přípojka:</b>	EA3_DF3a
	A 230 V, 50/60 Hz	
	B 115 V, 50/60 Hz	
	<b>Kabel a zástrčka:</b>	KUS_DF3a
	0 Bez kabelu	
	1 S kabelem 2,0 m; volný konec	
	4 S kabelem 0,8 m; volný konec	
	A S kabelem 2,0 m; Euro zástrčka	
	B S kabelem 2,0 m; švýcarská zástrčka	
	<b>Příslušenství:</b>	ZUB_DF3a
	0 Bez příslušenství	
	1 Dávkovači a nášlapný ventil, sací a tlakový ventil.	
	<b>Rozšířený hardware:</b>	HW_DF3a
	0 Bez	
	1 Vstup pro zásuvku + 5V adaptér	
	<b>Jazyky:</b>	SPR_DF3a
	00 Neutrální	
	DE Němčina	
	EN Angličtina	
	FR Francouzština	
	SV Švédština	
	IT Italština	
	<b>Funkce relé:</b>	REL_DF4a
	0 Bez relé	
	1 Relé oznamující chybu odpadu	
	3 Relé oznamující chybu přítažení	
	<b>Používané relé:</b>	AREL_DF3a
	0 Bez relé	
	1 Magnetoventil	
	2 Magnetoventil + čerpadio 2	
	3 Magnetoventil + čerpadio 2 + čerpadio 3	
	<b>Varianty řízení:</b>	SV_DF3a
	0 Externí kontakt	
	C Externí kontakt s PT1000 (75°C)	
	<b>Dálkové zastavení:</b>	FS_DF3a
	0 Spínač pauzy; úroveň spínače	
	1 Vypínač pauzy; úroveň spínače	
	2 Spínač pauzy; úroveň vypínače	
	3 Vypínač pauzy; úroveň vypínače	
	<b>Registrace:</b>	ZUL_DF3a
	01 Označení CE	

Přesklenutý text = další, později naplánované možné funkce

# O čerpadle Lacodos IT plus

## 1 O čerpadle

Dávkovací zařízení Lacodos IT plus obsahuje integrovaný časovač, díky kterému se dají nezávisle nastavit čtyři doby dávkování.

Následuje přehled nejdůležitějších vlastností:

- Vyvinuto speciálně k dávkování aromatických látek
- Nehlučný synchronní motor se čtyřmi převodovými stupni, 100% doba zapnutí
- Pláště IP 65 podle DIN EN 60529
- Obnovitelné, plynulé časování - všechny doby jsou navzájem nezávislé a kdykoli měnitelné
- Automatické, programovatelné dávkování roztoku s až třemi aromatickými látkami (jen s připojením dvou přídavných Lacodos 0 čerpadel)
- Dvě přídavná volitelná a obslužná Lacodos 0 čerpadla.
- Ovládání zařízení přes externí kontaktní vstup a vstup pro pauzu.
- Možnost úsporného provozu: "dávkuje jen na požadavek"
- Aktuální časy dávkování jsou zobrazeny na displeji
- Dvouzádkový LC-Display
- Ovládací panel se čtyřmi klávesami + LED k zobrazení stavu
- Jazykově neutrální pokyny k používání v základním zařízení
- Počítadlo doby provozu
- Info pro výměnu hadic
- Počítadlo cyklů
- Funkce plnění (trvalý chod)
- Úrovňový vstup (Kontakt, 3 x 1-stupňový)
- Reléový výstup „Nastavení magnetového ventilu“ pro ředění
- Rozšiřitelné funkce hardware (přídavná platina)

# Bezpečnostní kapitola a ostatní pokyny

## 2 Bezpečnostní kapitola

Dle účelu použití

- ☒ Zařízení je určeno jen k dávkování tekutin!
- ☒ Používat zařízení jen v souladu s provozními a technickými pravidly!
- ☒ Všechny ostatní použití nebo přestavby jsou zakázány!

Předvídatelné chybné použití:

- ☒ Zařízení není určeno k dávkování plynů nebo pevných látek!
- ☒ Přístroj nelze bez dodatečné ochrany (opláštění, ochrana před počasím, zastřešení) provozovat venku! Pláště může být poškozen vlivem přímého slunečního záření.
- ☒ Přístroj může obsluhovat pouze oprávněná osoba!

Bezpečnostní pokyny

### VÝSTRAHA:



- ☒ Zařízení nemá žádný vypínač. Může začít pracovat okamžitě po zapojení do elektrické sítě.
- ☒ Před prací na hydraulických částech zařízení zmírněte tlak, vyprázdněte a opláchněte.

Ochranné vybavení

Průhledné víko chrání přepravní jednotku před zásahy do běžícího rotoru a při protržení hadice před unikáním kapaliny.

## 3 Skladování/transport


### UPOZORNĚNÍ!



- ☒ Zařízení transportovat a skladovat jen v originálním balení!
- ☒ I zabalené zařízení chráňte před vlhkostí nebo působením chemikálií!

Další podmínky pro skladování a transport najdete v kapitole 13 „Technická data“.

# Přehled zařízení



Obr.1 Přehled zařízení

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Pohonná jednotka    | 8 Pouzdro vrchní část          |
| 2 Průhledné víko      | 9 Dávkovací hlavice            |
| 3 Obslužná strana     | 10 Přišroubování kabelů        |
| 4 Ovládací panel      | 11 Hadicové připojení tlakové  |
| 5 Řídící klávesy      | 12 Odkapávací vsuvka           |
| 6 LC-Displej          | 13 Hadicové připojení nasávací |
| 7 Pouzdro spodní část |                                |

- A Čelní pohled  
B Pohled ze strany

## 5 Sestavení a popis funkcí

Čerpadlo se skládá ze tří hlavních komponentů:

- ✉ Pohonné jednotky (Synchronní motor s převodovkou)
- ✉ Podpůrné jednotky (Rotor, cívky a hadice)
- ✉ Obslužného dílu

# Popis funkcí a konstrukce

Plastové pouzdro se skládá z vrchní a spodní části které jsou přišroubované. Ve spodní části je panel pro řídící jednotku motoru. V horní části je upevněn motor stejně jako panel s displejem a klávesami.

Synchronní motor v zařízení pohání rotor. Na koncích rotoru tlačí pružinou poháněné cívky na dávkovací hadice. Toto probíhá na vnější klenbě dávkovací hlavice. Kruhovým pohybem tlačí cívky kapalinu z dávkovacích hadic do tlakových hadic. Nasávání následuje při navracení do výchozí polohy dávkovacích hadic.

Software se obsluhuje pomocí ovládacího panelu. Zde se nastavuje druh a délka trvání požadovaného dávkování. Řízení dávkovacího provozu probíhá pomocí obslužné části nebo přes externí kontaktní vstup a vstup pauzy.

Na přístroj je možné připojit další dvě čerpadla. Lacodos IT plus obsahuje integrované časované řízení, se kterým je možné nezávisle na sobě nastavit čtyři doby.

### Následuje přehled nejdůležitějších vlastností:

- ✉ Obnovitelné, plynulé časování - všechny časy jsou nezávisle na sobě a kdykoli měnitelné
- ✉ Automatické programovatelné dávkování s až třemi rozdílnými esencemi (jen s přidáním dalších dvou Lacodos O čerpadel)
- ✉ Dvě přídavná volitelná a obsluhovatelná "Lacodos O" čerpadla
- ✉ Ovládání zařízení přes externí kontakt a vstup pro pauzu.
- ✉ Možnost úsporného provozu: "dávkuje jen na požadavek"
- ✉ Počítadlo doby provozu
- ✉ Informace o potřebě vyměnit hadičky
- ✉ Počítadlo cyklů
- ✉ Funkce plnění (trvalý chod)
- ✉ Úrovňový vstup (Kontakt, 3 x 1-stupňový)
- ✉ Reléový vstup "nastavení magnetického ventilu, odvzdušnění, parních generátorů atd." pro ředění.

## 6 Montáž a instalace

### VÝSTRAHA!



- ✉ Montáž a instalace cizích dílů na uvedené zařízení, které nejsou schváleny a doporučeny ChemoformGroup, není povolena. Za případné úrazy či poškození majetku nenese v tomto případě výrobce odpovědnost!

### UPOZORNĚNÍ:



- ✉ Zařízení je určeno do normálních atmosferických prostor technických zázemí.


# Montáž a instalace

- ☞ Zařízení není bez přidané ochrany (opláštění, zastřešení, ochrana před vlivy počasí) určeno pro venkovní použití! Ochrana IP 65 není izolace proti vlhkosti. Plášt může být poškozen vlivem přímého slunečního záření.
- ☞ Při instalaci se řídte platnými bezpečnostními předpisy státu!


## 6.1 Montáž dávkovacího čerpadla

- > Nejdříve si označte na stěně umístění děr pro vruty (viz. obr.2)
- > Vyvrtejte vrtákem Š 8 mm a osaďte přibalenými hmoždinkami.
- > Kulatou hlavu šroubu přišroubujeme a necháme cca 5 mm prostor od stěny.
- > Zařízení zavěsíme na šrouby.
- > Čtyři šrouby na vrchní části pláště povolime a tyto přichytíme k bočním klapkám
- > Zbylými šrouby připevníme zařízení vlevo a vpravo na stěnu.

# Montáž a instalace



Obr. 2 Šablona pro vrtání (míry v mm)



Obr. 3 Montáž na stěnu (míry v mm)

## 6.2 Instalace hadicového vedení

### UPOZORNĚNÍ!



- ☞ Používejte jen originální hadice s předepsanými hadicovými mírami 6 x 4 mm nebo 10 x 4 mm, jinak nebude zajištěna trvanlivost spojů. Vyhnete se hadicím s menší tloušťkou. Použité hadicové vedení musí odolávat dvojnásobnému provoznímu tlaku hadicového

## Montáž sacího a tlakového vedení:

- > Konec hadic seřízněte do roviny.
- > Odšroubujte matku a přetáhněte přes hadici.
- > Konec hadic přetáhněte až k dorazu přes koncovku.
- > Tlakové potrubí připojte na pravý vývod pro hadice.
- > Sací potrubí připojte na levý vývod hadice.
- > Utáhněte stahovací kroužky.
- > Volný konec sací hadice zkrátte tak, aby konec visel lehce nad dnem nádoby.
- > Zavést hadicové vedení od prosakového odkapu zpátky do nádržky.

## 6.3 Elektroinstalace

### UPOZORNĚNÍ:

- ✉ Čerpadlo nemá žádný vypínač!
- ✉ Čerpadlo má jednu interní pojistku pro 3 motory!
- ✉ Možnost doplnit o FI-přepážku!
- ✉ Instalaci smí provádět jen odborný personál!
- ✉ Elektroinstalace smí probíhat teprve po montáži!



### 6.3.1 Příprava připojení k síti

- > Nechte si od odborníka instalovat zkratovou pojistku a síťový vypínač.
- > S přívodem sítě nakládejte bez napětí a chráňte proti sepnutí!

### INSTRUKCE


- ✉ Ostatní přívody jsou spojené metrickým spojením. Druh svorek: viz technická data, strana 54.
- > Čtyři šrouby na vrchní části pláště povolíme a tyto přichytíme k bočním klapkám
- > Vylomit malý vrt vpravo na spodní straně zadního dílu.
- > Našroubovat odpovídající šroubové spojení a pevně utáhnout (ne svorkové šrouby)
- > Podle použitého kabelového průřezu usadit redukční podložku na šroubový spoj.
- > Zavést síťový kabel do kabelového průřezu.

## INSTRUKCE

- ✉ Pokud nebyl síťový kabel součástí balení, použijte kabel s průměrem (0,75 mm<sup>2</sup> ).
- > Síťový kabel připojte na svorky XP1 (viz obr. 4 „Připojení síťového kabelu“).
- > Svrchní část pláště zvedněte z držáku a usadte na spodní část pláště a přichytěte čtyřmi šrouby na sílu ručního utažení.

### UPOZORNĚNÍ!

- ✉ Ověrte usazení izolace! Jen když je montáž provedena správně, bude dosaženo ochrany IP 65!




Obr. 4 Připojení síťového kabelu

## 6.4 Připojení dvou přidavných čerpadel

Na základní zařízení je možné připojit až dvě další hadicová čerpadla.

- > Obě čerpadla namontujte vedle základního zařízení na stěnu.
- > Čerpadla připojit podle předepsaného návodu 64\_03-101\_00\_03-43 list 1 / list 2 (viz příloha „Plán elektrického svorkového připojení“).



Obr. 5 Připojení přídavných čerpadel

## 7 Uvedení do provozu



### VÝSTRAHA:

- ☒ Dříve, než zahájíte provoz čerpadla, přečtěte si důkladně návod k použití!
- ☒ Čerpadlo smí být uvedeno do provozu až po řádné instalaci!
- ☒ Čerpadlo smí být provozováno jen s pevně přišroubovaným průhledným krytem!
- ☒ Chraňte se před dávkovaným médiem, pokud je nebezpečné (ochranné brýle, ochranný oděv,...). Dodržujte instrukce na obalu média!
- ☒ Přesvědčete se, že je koncentrát dostatečně rozředěn.

### Nebezpečí vznícení!


- ☒ Zajistěte, aby byla vždy k dispozici voda k ředění. Nebezpečí vznícení!
- > K odsávání stiskněte obě klávesy se šípkami, dokud se nenaplní čerpací hadice.

## 8 Obsluha

Obsluha probíhá přes obslužnou část na pravé straně základního zařízení.

### 8.1 Ovládací panel

Ovládací panel obsahuje čtyři řídící klávesy, LC-Displej a dvě LED diody.



Obr. 6 Obslužná část

#### 8.1.1 Řídící klávesy

Řídící klávesy mají následující označení:

	<STOP/START>
	<AB>
	<AU>
	<P>.

Řídící klávesy mají v menu a v jeho položkách rozdílné funkce:

<AU> Vrátit na předcházející položku menu

<AB> Přejít k další položce menu

<P> Otevřít položky menu

*V menu:*

<AU> zvýšit/změnit nastavenou hodnotu

<AB> snížit/změnit nastavenou hodnotu

<P> Převzít nastavené hodnoty

Klávesa <P> má ještě následující funkce:

cca 2 s stiskem - otevřete kompletní menu

cca 3 s stiskem - opustíte kompletní menu

#### UPOZORNĚNÍ

☞ Změna hodnoty bude provedena jen tehdy, když bude předem potvrzena klávesou <P>.

cca. 5 s stiskem - upravíte kontrast LC-Displeje na standardní hodnotu

cca. 10 s stiskem - obnovíte původní nastavení

#### 8.1.2 LC-Displej

LC-Displej je dvouřádkový. Jeden displej je nastavitelný (viz kapitola 8.2.2.11 „Nastavení kontrastu LCD“).

Zobrazované symboly mají následující význam:

- P →** Klávesa <P> je aktivní. Stisknutím klávesy přejdete na další parametr.
- ↓↑** Šipkové klávesy <AUF> a <AB> jsou aktivní.
- ↓** Šipková klávesa <AB> je aktivní, je nastavená maximální hodnota nebo parametr.
- ↑** Šipková klávesa <Auf> je aktivní, je nastavená minimální hodnota nebo parametr.

#### 8.1.3 LED

LED dioda (levá strana) ukazuje následující informace:

LED: Význam:

vypnuta žádné napětí

staticky zelená Čerpadlo je připravené a zastavené

blikající zelená Čerpadlo je připravené a v provozu

staticky červená Porucha, dávkování zastaveno


staticky žlutá Jeden nebo více zásobníků je prázdný, ale minimálně jedno čerpadlo je připravené a stojí.

blikající červeno/žlutá Jeden nebo více zásobníků je prázdný, jedno čerpadlo je připravené a běží.

Kontrolní LED (pravá strana) svítí po zapojení krátce zeleně, potom asi 1 s červeně a zhasne. Znamená to, že je systém v pořádku.

#### 8.2 Nastavení parametrů


Obsluha probíhá přes obslužnou část na pravé straně základního zařízení.



Obr. 7 Struktura obslužných menu. Šedě označené body menu lze schovat.

## Obsluha

Při zastaveném dávkovacím provozu je přístupné kompletní menu. Menu se skládá z položek CERPADLO\_1, CERPADLO\_2 a CERPADLO\_3 (pokud jsou k dispozici), SYSTEM, NASTAVENI, INFO a VÝMENA HADIC. V provozu je přístupné jen omezené menu. Které se skládá z položek CERPADLO\_1, CERPADLO\_2 a CERPADLO\_3 (pokud jsou k dispozici).



Obr.8 Zobrazení dávkovací doby.  
nahore: REŽIM DÁVKOVÁNÍ = NORMÁL,  
dole: REŽIM DÁVKOVÁNÍ = INTERVAL

POKYN

- ☞ V režimu INTERVAL a v režimu NORMÁL budou použita shodná nastavení. V režimu INTERVAL je tedy celkové množství dávkované látky třikrát vyšší než v režimu NORMÁL.

Pro jednotlivé parametry je možné použít tato nastavení:

Označení	Rozsah nastavení	Standard
AROMA_x	01 s - 06:40 m	10 s
VOLBA_x	00 s - 06:40 m	15 s
CYKLUS_x	01 s - 99:59 h	15:00 m
PROGRAM_x	00 s - 99:59 h	60:00 m
RUCNI_x	00 s - 03:20 m	00 s
ZPOZDEY START	00 s - 04:00 h	00 s
AKTIVNI CAS	00 s - 04:00 h	00 s
VYBER CERPADLA	6 - ČERP1+2+3 5 - ČERP1+2 4 - ČERP1+3	6

Obsluha

	3 - ČERPADLO2+3	
	2 - ČERPADLO3	
	1 - ČERPADLO2	
	0 - ČERPADLO1	
MOD	0 - STOP	0
	1 - KONTINUALNI	
	2 - VENKOVNÍ TEP.	
PAUZA	0 - NORM.OTEVR	1
	1 - NORM.ZAVR	
UROV CERP1	0 - NORM.OTEVR	0
	1 - NORM.ZAVR	
UROV CERP2	0 - NORM.OTEVR	0
	1 - NORM.ZAVR	
UROVCERP3	0 - NORM.OTEVR	0
	1 - NORM.ZAVR	
KONTAKT	0 - NORM.OTEVR	0
	1 - NORM.ZAVR	
LCD KONTRAST	0 - 100 %	82 %
HADICE1 LIMIT	0 - 9999 h	500 h
HADICE2 LIMIT	0 - 9999 h	500 h
HADICE3 LIMIT	0 - 9999 h	500 h
INTERVAL	01 s - 15:00 m	01:00 m

### 8.2.1 V průběhu dávkování

Následující parametry omezeného menu mohou být nastaveny i v průběhu dávkování:

- 1) Čas dávkování koncentrátu (NAS AROMA)
  - 2) Volba: Čas (NAS VOLBY)
  - 3) Doba cyklu (NAS CYKLU)

POKYN

- Během dávkování se mění průběžně ukazatel času dávkování. Displej ukazuje parametr aktuálního procesu (například zbývající čas dávkování koncentrátu nebo vody).
  - Následně bude popsáno nastavení čerpadla 1. Nastavení čerpadel 2 a 3 (jsou-li k dispozici) probíhá shodně.
  - Nastavení parametru VYBER CERPADLO změní vzhled menu. Budou zobrazeny jen stránky a parametry zde zvolených čerpadel.

To se týká obr. 7 „Struktura obslužného menu“ šedě označené položky menu/parametry. Toto ovlivňuje také počet kroků, které jsou nutné k dosažení požadované položky menu / požadovaného parametru!

- ✉ Podívejte se také na krátký návod k použití.



## 8.2.1.1 Nastavení času dávkování koncentrátu

### UPOZORNĚNÍ:

- ✉ Přesvědčete se, že je koncentrát dostatečně rozředěný. Nebezpečí vznícení!
- ✉ Přesvědčete se, že je stále k dispozici voda k ředění koncentrátu. Nebezpečí vznícení!

Čas dávkování koncentrátu je časový rámec cyklu, ve kterém bude koncentrát dávkován.

- > Stisknout klávesu <P>.

CERPADLO_1	P
↓	→

Otevře se položka CERPADLO 1.  
Stisknout klávesu <P>.

NAS CAS DAV1	P
↑↓ 05 s	→

- Ukáže se položka NAS CAS DAV1.
- > Ke zvýšení času dávkování stiskněte klávesu <AUF>.
  - > Ke snížení času dávkování stiskněte klávesu <AB>.

### INSTRUKCE:

- ✉ Čas dávkování koncentrátu může být 1 - 400 s. Měl by ale být nižší než 10% času cyklu.
- > Znovu stiskněte klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.

Návrat k ukazateli zbývajícího času:

- > Tak dlouho mačkat klávesu <P> dokud se nezobrazí ukazatel zbývajícího času.
- > automaticky po cca. 5 s.

## 8.2.1.2 Volba: Nastavení času

Volba „Čas“ je časový rámec, ve kterém je koncentrát rozředěn díky přidání vody, nebo časový údaj zobrazující sepnutý ventilátor.

CERPADLO_1	P
↓	→

Je zobrazena položkamenu CERPADLO\_1.

- > Stisknout klávesu <P> ?
- > Stisknout klávesu <P> 2x.

VOLBA CAS	P
↑↓	→

Ukáže se parametr "NAS VOLBY\_1".

- > Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení času dávkování.
- > Stisknout klávesu <AB> ke snížení času dávkování.

### INSTRUKCE

- ✉ Volba „ČAS“ může být maximálně 400 s (6h:40 min).
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude okamžitě potvrzena.

Návrat k ukazateli zbývajícího času:

- > Tak dlouho mačkat klávesu <P>, dokud se nezobrazí ukazatel zbývajícího času.
- > automaticky po cca. 5 s.

## 8.2.1.3 Nastavení doby cyklu

Doba cyklu je časový rámec mezi začátkem dávkovacího cyklu a začátkem následujícího dávkovacího cyklu či začátku pauzy.

- > Stisknout klávesu <P>.

CERPADLO_1	P
↓	→

Zobrazí se stránka CERPADLO\_1.

- > Stisknout klávesu <P> 3x.

NAS CYKLU_1	P
↑↓ 05 s	→

Zobrazí se parametr NAS CYKLU\_1.

- > Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení doby cyklu.
- > Stisknout klávesu <AB> ke snížení doby cyklu.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.
- > Hodnota bude okamžitě obnovena.

Návrat k ukazateli zbývajícího času:

- > Tak dlouho mačkat klávesu <P>, dokud se nezobrazí ukazatel zbývajícího času.
- > automaticky po cca. 5 s.

## 8.2.1.4 Nastavení délky dávkovacího provozu

Délka dávkovacího provozu je časový rámec, ve kterém proběhne cyklus jednoho čerpadla. Čas cyklu NAS PROGRAM pro čerpadlo x udává, minimální dobu cyklu čerpadla x, do sepnutí dalšího nakonfigurovaného čerpadla. Při zapojení jediného čerpadla nehráje tento čas žádnou roli.

CERPADLO_1	P
↓	→

Stisknout klávesu <P>.

Zobrazí se položka CERPADLO\_1.

> Stisknout klávesu <P> 4x.

NAS PROGRAM_1	P
↑↓	05 s

Zobrazí se parametr NAS PROGRAM\_1.

> Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení doby dávkování.

> Stisknout klávesu <AB> ke snížení doby dávkování.

> Znovu stisknout klávesu <P>.

> Hodnota bude okamžitě potvrzena.

Návrat k ukazateli zbývajícího času:

> Tak dlouho mačkat klávesu <P>, dokud se nezobrazí ukazatel zbývajícího času.

> automaticky po cca. 5 s.

## 8.2.1.5 Nastavení času nasávání

Čas nasávání NAS RUCNE pro čerpadlo x je čas nasávání, který bude uveden v menu. Při času nasávání od „0“ běží čerpadlo tak dlouho, dokud zůstanou obě šípkové klávesy stisknuté.

> Stisknout klávesu <P>.

CERPADLO_1	P
↓	→

Zobrazí se položka NAS RUCNE\_1

> Stisknout klávesu <P> 5x.

NAS RUCNE_1	P
↑↓	05 s

Je zobrazen parametr NAS RUCNE\_1.

> Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení času nasávání.

> Stisknout klávesu <AB> ke snížení času nasávání.

> Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude okamžitě potvrzena.

↗ Návrat k ukazateli zbývajícího času:

↗ Tak dlouho mačkat klávesu <P>, dokud se nezobrazí ukazatel zbývajícího času.

> automaticky po cca. 5 s.

## 8.2.2 Při zastaveném dávkování

Následující parametry plnohodnotného menu se mohou nastavovat při zastaveném dávkování:

- 1) Dávkovací čas koncentrátu (NAS AROMA)
- 2) Dávkovací čas vody (NAS VOLBY)
- 3) Čas cyklu (NAS CYKLU)
- 4) Programovaná doba běhu (NAS PROGRAM)
- 5) Čas nasávání (NAS RUCNE)
- 6) Odklad startu (ZPOZDENY START)
- 7) Typ startu (TYP STARTU)
- 8) Čas aktivace (CAS AKTIV)
- 9) Druh dávkování (DRUH DAVKOVANI)
- 10) Trvání intervalu (NAS INTERVAL)
- 11) LCD-Kontrast (LCD-KONTRAST)
- 12) Volba čerpadla (VYBER CERPADLO)
- 13) Konfigurace vstupu pauzy (PAUZA)
- 14) Konfigurace úrovne vstupu (UROVEN CERPAD)
- 15) Konfigurace externího kontaktního vstupu (KONTAKT)
- 16) Doba upozornění na výměnu hadic (SERVIS HADICE)

### INSTRUKCE:

Následuje popis nastavení ČERPADLA\_1. Nastavení čerpadel 2 a 3 (jsou-li k dispozici) probíhá stejně.



### 8.2.2.1 Nastavení času dávkování koncentrátu

#### VÝSTRAHA:

- ↗ Přesvědčete se, že je koncentrát dostatečně rozředěný. Nebezpečí vznícení!
- ↗ Přesvědčete se, že je stále k dispozici voda k ředění. Nebezpečí vznícení!

Dávkovací čas koncentrátu je časový rámec pro cyklus, ve kterém

**STOP**

- Předpoklad: Je zastaveno dávkování.
- > Stiskněte klávesu <P> na cca. 2 s.

=HLAVNI MENU= **P**  
↓                    ↓

- Zobrazí se vstupní stránka hlavního menu.
- > Stiskněte klávesu <AB> nebo <P>.

CERPADLO\_1 **P**  
↑↓                →

- Objeví se stránka CERPADLO\_1.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

NAS CAS DAV1 **P**  
↑↓                05 s            →

- Zobrazí se parametr NAS CAS DAV1.
- > Stiskněte klávesu <AUF> ke zvýšení dávkovacího času.
  - > Stiskněte klávesu <AB> ke snížení dávkovacího času.

#### INSTRUKCE

- ✉ Dávkovací čas koncentrátu může být 1 - 400 s (6h:40min). Měl by být ale nižší než 10 % doby cyklu.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.

NAS VOLBY\_1 **P**  
↑↓                05 s            →

- Je zobrazen další parametr (NAS VOLBY\_1).
- Nastavení dalšího parametru (NAS VOLBY\_1):  
viz kapitola 8.2.2.2 „Volba: ČAS“.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

#### 8.2.2.2 Volba: Nastavení času

**STOP**

- Předpoklad: Dávkování je zastaveno.
- > Stiskněte klávesu <P> na cca 2 s.

=HLAVNÍ MENU= **P**  
↓                    ↓

- Zobrazí se vstupní stránka hlavního menu.
- > Stisknout klávesu <AB>.

CERPADLO\_1 **P**  
↑↓                →

- Zobrazí se položka CERPADLO\_1.
- > Dvakrát stisknout klávesu <P>.

NAS VOLBY\_1 **P**  
↑↓                05 s            →

- Zobrazí se parametr NAS VOLBY\_1.
- > Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení dávkovacího času.
  - > Stisknout klávesu <AB> ke snížení dávkovacího času.

#### INSTRUKCE

- ✉ „Volba: Čas“ může být maximálně 400 s (6 h:40 min).
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.

NAS CYKLU\_1 **P**  
↑↓                05 s            →

- Zobrazí se další parametr (NAS CYKLU\_1).
- Nastavení dalšího parametru (NAS CYKLU\_1):  
viz kapitola 8.2.2.3 „Nastavení času cyklu“.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

#### 8.2.2.3 Nastavení času cyklu

Čas cyklu je časový rámec mezi začátkem dávkovacího cyklu a začátkem následujícího dávkovacího cyklu.

Předpoklad: Dávkování je zastaveno.

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.

**STOP**

Zobrazí se vstupní stránka hlavního menu.

- > Stisknout klávesu <AB>.

CERPADLO\_1 **P**  
↑↓                →

- Zobrazí se položka CERPADLO\_1.
- > Stisknout klávesu <P> 3x.

NAS CYKLU\_1 **P**  
↑↓                05 s            →

Zobrazí se parametr NAS CYKLU\_1.

- > Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení času cyklu.
- > Stisknout klávesu <AB> ke snížení času cyklu.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.

NAS PROGRAM_1	P
↑↓	05 s
→	

Zobrazí se další parametr (NAS PROGRAM\_1).

Nastavení dalšího parametru (NAS PROGRAM\_1):

viz kapitola 8.2.2.4 „Nastavení trvání dávkovacího provozu“.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

STOP	
------	--

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

## 8.2.2.4 Nastavení délky dávkovacího provozu

Trvání dávkovacího provozu je časový rámec, ve kterém proběhne cyklus jednoho čerpadla. Čas cyklu NAS PROGRAM pro čerpadlo x udává minimální délku průběhu cyklu čerpadla do přepnutí k dalšímu nakonfigurovanému čerpadlu. Při zapojení jen jednoho čerpadla nehráje tento čas žádnou roli.

STOP	
------	--

Předpoklad: Dávkování je zastaveno.

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.

=HLAVNÍ MENU=	P
↓	↓

Zobrazí se vstupní stránka hlavního menu.

- > Stisknout klávesu <AB>.

CERPADLO_1	P
↑↓	→

Zobrazí se položka CERPADLO\_1.

- > Čtyřikrát stisknout klávesu <P>.

NAS PROGRAM_1	P
↑↓	05 s
→	

Zobrazí se parametr NAS PROGRAM\_1.

- > Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení času cyklu.
- > Stisknout klávesu <AB> ke snížení času cyklu.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.

Zobrazí se další pamametr (NAS RUCNE\_1).

NAS RUCNE_1	P
↑↓	05 s
→	

Nastavení dalšího parametru (NAS RUCNE\_1):  
viz. kapitola 8.2.2.5 „Nastavení času nasávání“.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

STOP	
------	--

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

## 8.2.2.5 Nastavení času nasávání

Čas nasávání NAS RUCNE pro čerpadlo x je čas nasávání, které je uvedeno v nasávacím menu. Při jednom nasávacím času od “0” běží čerpadlo, dokud zůstanou obě klávesové šipky stisknuty.

STOP	
------	--

Předpoklad: Dávkování je zastaveno.

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.

=HLAVNÍ MENU=	P
↓	↓

Zobrazí se vstupní strana kompletního menu.

- > Stisknout klávesu <AB>.

CERPADLO_1	P
↑↓	→

Zobrazí se položka CERPADLO\_1.

- > Stisknout klávesu <P> 5x.

NAS RUCNE_1	P
↑↓	05 s
→	

Zobrazí se parametr NAS RUCNE\_1.

- > Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení času nasávání.
- > Stisknout klávesu <AB> ke snížení času nasávání.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.

CERPADLO_2	P
↑↓	→

Zobrazí se další bod menu (CERPADLO\_2).

## INSTRUKCE

↗ Po bodech submenu CERPADLO\_2 zde bude zobrazen další bod submenu CERPADLO\_3. Po bodech submenu CERPADLO\_3 zde bude zobrazen bod submenu SYSTÉM.

Nastavení dalšího parametru (ZPOZDENY START):

viz kapitola 8.2.2.6 „Nastavení odloženého startu“.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

### 8.2.2.6 Nastavení odloženého startu:

Odložený start je doba uplynulí mezi signálem ke startu a začátkem prvního dávkovacího cyklu.

**STOP**

Předpoklad: dávkování je zastaveno.

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.

=HLAVNI MENU= **P**  
↓                    ↓

Zobrazí se vstupní strana kompletního menu.

- > Stisknout vícekrát klávesu <AB> .

SYSTEM **P**  
↑↓                    →

Zobrazí se položka SYSTEM.

- > Stisknout klávesu <P>.

ZPOZDENY START **P**  
↑↓                    →  
      05 s

Zobrazí se položka ZPOZDENY START.

- > Stisknout klávesu <AUF> k prodloužení odloženého startu.
- > Stisknout klávesu <AB> ke zkrácení odloženého startu.

### INSTRUKCE

- ✉ Odložený start se může pohybovat v rozpětí 0 - 240 min.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.

TYP STARTU **P**  
↑↓                    →  
      STOP

Zobrazí se následující parametr (TYP STARTU).

Nastavení následujícího parametru (TYP STARTU):

viz kapitola 8.2.2.7 „Nastavení typu startu“.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

### 8.2.2.7 Nastavení druhu startu

Tento parametr určuje chování přístroje při zapojení do elektrické sítě.

Jsou možná následující nastavení:

- 1) KONTINUALNI (čerpadlo nastartuje, jestliže bylo před vypnutím v dávkovacím provozu.
- 2) STOP (čerpadlo běží ve stavu Stop)
- 3) Externí teplotní čidlo

**STOP**

Předpoklad: dávkování je zastaveno.

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.

=HLAVNÍ MENU= **P**  
↓                    ↓

Zobrazí se vstupní strana hlavního menu.

- > Stisknout vícekrát klávesu <AB> .

SYSTEM **P**  
↑↓                    →

Zobrazí se položka SYSTEM.

- > Stisknout klávesu <P> 2x.

TYP STARTU **P**  
↑↓                    STOP

Zobrazí se parametr TYP STARTU.

- > Stisknout klávesu <AUF> nebo <AB> ke změně nastavení.
  - > Znovu stisknout klávesu <P>.
- Hodnota bude potvrzena.

CAS AKTIV **P**  
↑↓                    →  
      05 s

Zobrazí se další parametr (CAS AKTIV).

Nastavení dalšího parametru (CAS AKTIV):

viz kapitola 8.2.2.8 „Nastavení aktivačního času“.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

### 8.2.2.8 Nastavení aktivačního času

Pomocí aktivačního času může být nastaven úsporný provoz. K tomu je ovšem potřeba na vstup externího kontaktu připojit

S každým externím signálem bude vyvolán nový aktivační čas. Nepříjde-li během této doby žádný externí kontaktní signál (například dveře se neotevřou/nezavřou), nastane po uběhnutí dávkovacího cyklu provoz Standby. To znamená, že dávkování bude pozastaveno a začne teprve s dalším externím kontaktním signálem nebo podržením klávesy P.

**STOP**

Předpoklad: dávkování je zastaveno.

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.

=HLAVNI MENU= **P**  
↓                   ↓

Zobrazí se vstupní strana hlavního menu.

- > Stisknout vícekrát klávesu <AB> .

SYSTEM **P**  
↑↓               →

Zobrazí se položka SYSTEM.

- > Stisknout klávesu <P> 3x.

CAS AKTIV **P**  
↑↓               05 s           →

Zobrazí se parametr CAS AKTIV.

- > Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení aktivačního času.
- > Stisknout klávesu <AB> ke snížení aktivačního času.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.

DRUH DAVKOVANI **P**  
↑↓               NORMAL

Zobrazí se následující parametr (DRUH DAVKOVANI).

Nastavení následujícího parametru (DRUH DAVKOVANI):

viz kapitola 8.2.2.9 „Nastavení druhu dávkování“.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

## 8.2.2.9 Nastavení druhu dávkování

Jsou možná následující nastavení:

- 1) NORMALNI (dávkování proběhne jednou za jeden dávkovací cyklus) pro provoz v parní lázni.
- 2) INTERVAL (dávkování proběhne třikrát za jeden dávkovací cyklus) pro nálevový provoz.

## INSTRUKCE

- ✓ V dávkovacím módu INTERVAL a v dávkovacím módu NORMAL budou použita stejná nastavení. V dávkovacím módu INTERVAL je tedy celkové množství dávkované látky 3x vyšší než v módu NORMAL .

**STOP**

Předpoklad: dávkování je zastaveno.

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.

=HLAVNI MENU= **P**  
↓                   ↓

Zobrazí se vstupní strana hlavního menu.

- > Stisknout vícekrát klávesu <AB> .

SYSTEM **P**  
↑↓               →

Zobrazí se položka SYSTEM.

- > Stisknout klávesu <P> 4x.

DRUH DAVKOVANI **P**  
↑↓               NORMAL

Zobrazí se parametr DRUH DAVKOVANI.

- > Stisknout klávesu <AUF> nebo <AB> ke změně nastavení.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.

NAS INTERVAL **P**  
↑↓               05 s           →

Zobrazí se následující parametr (NAS INTERVAL).

Nastavení následujícího parametru (NAS INTERVAL):  
viz 8.2.2.10 „Nastavení délky intervalu“.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

## 8.2.2.10 Nastavení délky intervalu

### INSTRUKCE:

- ✓ Tento parametr je zobrazen jen v případě, že je v DRUH DAVKOVANI zvoleno nastavení INTERVAL.

Trvání intervalu je období mezi dávkováním v průběhu jednoho dávkovacího cyklu (viz. odstavec 8.2.2.9 nastavení druhu dávkování).

**STOP**

- Předpoklad: dávkování je zastaveno.
- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.

=HLAVNÍ MENU= **P**  
↓                    ↓

- Zobrazí se vstupní strana hlavního menu.
- > Stisknout vícekrát klávesu <AB>.

**SYSTEM** **P**  
↑↓                    →

- Zobrazí se položka SYSTEM.
- > Stisknout klávesu <P> 5x.

NAS INTERVAL **P**  
↑↓                    →  
      05 s

- Zobrazí se parametr SET INTERVAL.
- > Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení času pauzy.
  - > Stisknout klávesu <AB> ke snížení času pauzy.
  - > Znovu stisknout klávesu <P>.
- Hodnota bude potvrzena.

LCD-KONTRAST **P**  
↑↓                    →  
      84%

- Zobrazí se následující parametr (LCD-KONTRAST).
- Nastavení následujícího parametru (LCD-KONTRAST):  
viz kapitola 8.2.2.11 „Nastavení kontrastu LCD“.
- Opustit menu:
- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
  - > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

- Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

## 8.2.2.11 Nastavení kontrastu LCD

Kontrast LCD je udáván v %.

**STOP**

- Předpoklad: dávkování je zastaveno.
- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.

=HLAVNÍ MENU= **P**  
↓                    ↓

- Zobrazí se vstupní strana hlavního menu.
- > Stisknout vícekrát klávesu <AB>

**SYSTEM** **P**  
↑↓                    →

- Zobrazí se stránka SYSTEM.

- > Stisknout klávesu <P> 6x.

LCD-KONTRAST **P**  
↑↓                    →  
      84%

- Zobrazí se parametr LCD-CONTRAST.
- > Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení kontrastu LCD.
  - > Stisknout klávesu <AB> ke snížení kontrastu LCD.
  - > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.

NASTAVENI **P**  
↑↓                    →

- Zobrazí se následující položka menu (NASTAVENI)
- Nastavení následujícího parametru (CERPADLO):  
viz kapitola 8.2.2.12 „Volba čerpadla“.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

- Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

## INSTRUKCE

- ☞ Když podržíte klávesu <P> cca 5 s, obnoví se původní nastavení kontrastu.

## 8.2.2.12 Volba čerpadla

Jsou možná následující nastavení (pokud jsou zvolené v identifikačních kódech):

- 1) CERPADLO\_1
- 2) CERPADLO\_2
- 3) CERPADLO\_1+2
- 4) CERPADLO\_3
- 5) CERPADLO\_1+3
- 6) CERPADLO\_2+3
- 7) CERPADLO\_1+2+3

Nastavení změní vzhled obslužného menu. Dále se zobrazuje v takovém pořadí, v jakém čerpadla dávkují.

**STOP**

- Předpoklad: dávkování je zastaveno.

=HLAVNÍ MENU= **P**  
 ↓                   ↓  
 Zobrazí se vstupní stránka hlavního menu.  
 > Stisknout klávesu <AB>.

NASTAVENI **P**  
 ↑↓                   →  
 Zobrazí se položka NASTAVENI.  
 > Stisknout klávesu <P>.

CERPADLO **P**  
 ↑↓                   CERPADLO\_1  
 Zobrazí se parametr ZVOL CERPADLO.  
 > Stisknout klávesu <AUF> nebo <AB> k požadované změně konfigurace čerpadel.  
 > Znovu stisknout klávesu <P>.  
 Hodnota bude potvrzena.

PAUZA **P**  
 ↑↓                   NORM OTEV  
 Zobrazí se následující parametr (PAUZA).  
 Nastavení následujícího parametru (PAUZA):  
 viz kapitola 8.2.2.13 „Konfigurace vstupu pro pauzu“.  
 Opustit menu:  
 > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.  
 > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

### 8.2.2.13 Nastavení vstupu pro pauzu

Jsou možné následující nastavení:

- 1) NORM OTEV
- 2) NORM ZAVR

**STOP**

Předpoklad: dávkování je zastaveno.  
 > Stisknout klávesu <P>na cca. 2 s.

=HLAVNÍ MENU= **P**  
 ↓                   ↓  
 Zobrazí se vstupní strana hlavní menu.  
 > Stisknout klávesu <AB> vícekrát.

NASTAVENI **P**  
 ↑↓                   →  
 Zobrazí se položka menu NASTAVENI.  
 > Stisknout klávesu <P> 2x.

PAUZA **P**  
 ↑↓                   NORM OTEV  
 Zobrazí se parametr PAUSE.  
 > Stisknout klávesu <AUF> nebo <AB> ke změně nastavení.  
 > Znovu stisknout klávesu <P>.  
 Hodnota bude potvrzena.

UROV CERP\_1 **P**  
 ↑↓                   NORM OTEV  
 Zobrazí se následující parametr (UROV CERP\_1).  
 Nastavení následujícího parametru (UROV CERP\_1):  
 viz kapitola 8.2.2.14 „Nastavení kontroly úrovně hladiny“.  
 Opustit menu:  
 > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.  
 > automaticky po cca. 1 min.

**STOP**

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

### 8.2.2.14 Nastavení úrovně vstupu

Jsou možná následující nastavení:

- 1) NORM OTEV
- 2) NORM ZAVR

**STOP**

Předpoklad: dávkování je zastaveno.

- > Stisknout klávesu <P>na cca. 2 s.

=HLAVNI MENU= **P**  
 ↓                   ↓  
 Zobrazí se vstupní strana kompletního menu.

- > Stisknout klávesu <AB> vícekrát.

NASTAVENI **P**  
 ↑↓                   →  
 Zobrazí se položka menu NASTAVENI

- > Stisknout klávesu <P> třikrát.

UROV CERP\_1 **P**  
 ↑↓                   NORM OTEV  
 Zobrazí se parametr UROV CERP\_1.

- > Stisknout klávesu <AUF> nebo <AB> ke změně nastavení.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.



Zobrazí se parametr (UROV CERP\_2).

#### INSTRUKCE

- ↗ Po parametru UROV CERP\_2 zde bude zobrazen parametr UROV CERP\_3 a potom zde bude zobrazen parametr KONTAKT.



Nastavení následujícího parametru (KONTAKT):

viz kapitola 8.2.2.15 „Nastavení externího kontaktu“.

#### Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.



Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

## 8.2.2.15 Nastavení externího kontaktu

Jsou možná následující nastavení:

- 1) NORM OTEV
- 2) NORM ZAVR



Předpoklad: dávkování je zastaveno.

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.



Zobrazí se vstupní strana hlavní menu.

- > Stisknout vícekrát klávesu <AB>.



Zobrazí se položka menu NASTAVENI.

- > Stisknout vícekrát klávesu <P>.



Zobrazí se parametr KONTAKT.

- > Stisknout klávesu <AUF> nebo <AB> ke změně nastavení.
- > Znovu stisknout klávesu <P>.

Hodnota bude potvrzena.



Zobrazí se následující položka menu (INFO).

Nastavení následujícího parametru (KONTAKT HADICE / CAS HADICE):

viz kapitola 8.2.2.16 „Příprava výměny hadic“.

#### Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.



Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

## 8.2.2.16 Příprava výměny hadic

Tato funkce slouží podpoře výměny hadic. Bude nastavena varovná doba pro výměnu hadic.



Předpoklad: dávkování je zastaveno.

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.




Zobrazí se vstupní strana hlavní menu.

- > Stisknout vícekrát klávesu <AB>.



Zobrazí se položka menu VYMENA HADIC.

- > Stisknout klávesu <P>.




Zobrazí se parametr VYMEN HADI\_1.

- > Stisknout současně klávesy <AB> a <AUF>.

Motor provede minimálně ještě dvě a půl otáčky.

Výměna hadic: viz kapitola 10 „Opravy“.

- > Stisknout znovu klávesu <P>.



Zobrazí se parametr CAS HADIC.

- > Stisknout klávesu <AB> ke snížení varovného času k výměně hadic.

- > Stisknout klávesu <AUF> ke zvýšení varovného času k výměně hadic.

Hodnota bude potvrzena.

VYMEN HADI_2	P
↓	

Zobrazí se následující parametr (VYMEN HADI\_2):

**INSTRUKCE:**

- ↗ Vymění-li se hadice čerpadla 2, zobrazí se VYMEN HADI\_3  
Vymění-li se hadice čerpadla 3, zobrazí se bod szbmenu KONEC.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

STOP	
------	--

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

### 8.3 Dotazy na informace o zařízení

Předpoklad: dávkování je zastaveno.

STOP	
------	--

Zobrazují se zde následující informace o zařízení:

- 1) IDENTCODE HIGH / LOW
- 2) Software- und Hardware-Version
- 3) Provozní doba čerpadel a hadic
- > Stisknout klávesu <P> na cca. 2 s.

=HLAVNÍ MENU=	P
↓	↓

Zobrazí se vstupní strana hlavní menu.

- > Stisknout klávesu <AB> tolíkrt, až se zobrazí stránka INFO.
- > Stisknout klávesu <P>.

IDENT KOD ZVYS	P
xxxxxxxxxxxxxx	→

Zobrazí se první polovina identifikačního kódu.

- > Stisknout klávesu <P>.

IDENT KOD SNIZ	P
xxxxxxxxxxxxxx	→

Zobrazí se druhá polovina identifikačního kódu.

- > Stisknout klávesu <P>.

SW-VERZE	P
XXXX	→

Zobrazí se parametr SW-VERSION (Software-Version).

- > Stisknout klávesu <P>.

HW-VERZE	P
XXXX	→

Zobrazí se parametr HW-VERSION (Hardware-Version).

- > Stisknout klávesu <P>.

CERP1	HADICE1 P
0000h	0000h
	→

Zobrazí se parametr PUMP1 / TUBE 1.

Toto zobrazuje provozní životnost čerpadla a hadic.

Opustit menu:

- > Stisknout klávesu <P> na cca. 3 s.
- > automaticky po cca. 1 min.

STOP	
------	--

Zobrazí se ukazatel zbývajícího času.

#### 8.4 Dávkování start/stop

Dávkování může být řízeno ovládacím panelem nebo přes externí kontakt s/ bez vstupu pro pauzu.

**INSTRUKCE**

- ↗ Pro dávkovací provoz budou použity parametry nastavené v kapitole 8.2.

##### 8.4.1 Start přes klávesnici ovládacího panelu

- > Stisknout klávesu <STOP/START>. Dávkování nastartuje po uplynutí doby zpoždění startu. (Nestartuje ručně v Ext. Temp. provozu)
- > Znovu stisknout klávesu <STOP/START>. Dávkování bude zastaveno.

##### 8.4.2 Start přes Pauzu-Vstup

Předpoklad: Vstupní kontakt je k dispozici a připojený na pauzu-vstup.

Přes trvalý kontakt může být čerpadlo zastaveno nebo spuštěno. Trvalý kontakt působí díky nastavení pauz-vstupů.

##### 8.4.3 Start přes tlačítko

Předpoklad: tlačítko je k dispozici a připojené na externí vstup.

Po uzavření externích kontaktů startuje čerpadlo okamžitě po uplynutí odloženého startu. (ZPOZ CAS).

Příklad: Dveřní kontakt

##### 8.4.4 Start přes síťové napětí

Předpoklad: Síťový vypínač je k dispozici a připojený na síťový kabel.

Přes síťový vypínač může být čerpadlo zapnuto a vypnuto.  
Nastavení se provádí v menu položce SYSTEM.


## 8.4.5 Start přes externí teplotní čidlo

Předpoklad: Čidlo PT-1000 je připojeno svorkou XK5 1 a 3.  
Mohou být připojeny tři rozdílná čidla PT-1000.

1) Lacodos-přiložené čidlo slouží k montáži na parní potrubí pomocí teplu odolné kabelové svorky a tepelně vodivé pasty pro lepší přenos teploty.



2) Lacodos-pouzdrové čidlo v kombinaci s Multifunkční injektáží (obrázek).



3) Lacodos-Saunové čidlo v nálevovém provozu.

Po dosažení pevně dané bezpečnostní teploty a příslušného zpoždění startu od jedné minuty, přepne čerpadlo do dávkovacího módu a je připravené k provozu.

PUMPA NAS\_1? **P**  
PRESS <↓+↑> →

## 8.5 Nasávání

Předpoklad: dávkování je zastaveno.

- > Stisknout současně klávesy <AB> a <AUF>.

Zobrazí se bod menu SPUST CERP1.

### INSTRUKCE

- ✉ Volba jiného čerpadla:

Stisknout klávesu <P> tolíkrát, dokud se nezobrazí požadované čerpadlo.

- > Stisknout současně klávesy <AB> a <AUF>.

### INSTRUKCE

- ✉ Není-li nastavený žádný čas nasávání, probíhá nasávání během doby, kdy jsou stisknutý obě klávesy.

### INSTRUKCE

- ✉ Je-li nastaven čas nasávání, běží nasávání dokud neuběhne čas nasávání. Obě klávesy nemusí být stisknuty.

Nasávání je zapnuto.

Nasávání bude ukončeno, když nejsou stisknutý obě klávesy nebo když uběhne čas nasávání (viz odstavec 8.2.1.5 a 8.2.2.5 Nastavení času nasávání).

## 9 Údržba

### VÝSTRAHA



- ✉ Běžící rotor může skřípnout prsty!
- ✉ Na čerpadle pracujte pouze s vypnutým napětím a chráňte ho před náhodným spuštěním!



### UPOZORNĚNÍ

- ✉ Nedotýkejte se motoru ihned po ukončení provozu! Motor se musí nejdříve nechat vychladnout!
- ✉ Chraňte se před dávkovaným médiem, je-li toto nebezpečné (ochranné brýle, ochranný oděv... )!
- ✉ Zbavte zařízení tlaku!

Po delší odstávce

Když hadicové čerpadlo při míchání či slučování dávkovacího média delší čas nečerpá, mělo by se ověřit, zda je poměr v hadici čerpadla stejný jako v sací - a tlakové hadici a zda může být zajištěn bezchybný provoz.

Ověřit:

- ☒ optickou kontrolu průtokové jednotky
- ☒ hadici čerpadla na těsnost
- ☒ hadicové přípojky na těsnost

V závislosti na dávkovaném médiu a provozním stavu může být zapotřebí častější kontrola!

Výměna hadic čerpadla (viz kapitola 10 „Opravy“).

## INSTRUKCE

- ☒ V závislosti na provozních podmínkách může časem dojít k snížení čerpacího výkonu. V tom případě je nutné měnit čerpací hadice častěji, než je doporučeno.

Pohon je bez údržbový.

## 10 Opravy

### VÝSTRAHA



- ☒ Běžící rotor může přiskřípnout prsty!
- ☒ Na čerpadle pracujte pouze s vypnutým napětím a chraňte ho před náhodným spuštěním!

### UPOZORNĚNÍ

- ☒ Chraňte se před dávkovaným médiem, je-li toto nebezpečné (ochranné brýle, ochranný oděv... )!
- ☒ Zbavte zařízení tlaku!
- ☒ Vyprázdněte hadice čerpadla a vypláchněte je vhodným médiem!
- ☒ Rotor se smí otáčet jen ve směru hodinových ručiček (doprava). Poškozené nebo materiálově unavené čerpací hadice vyměňte (viz odstavec 1 „Přehled zařízení“):
  - > Sací hadice a tlakové hadice uvolněte od přípojek.
  - > Odstraňte šrouby z průhledného krytu a tento kryt sundejte.

- > Na straně sání (vlevo) odejměte hadici z její přípojky.

### VAROVÁNÍ

- ☒ Při odstraňování dávkovacích hadic mohou vystříknout kapky dávkovaného média!
- > Hadice vytahujte pod válci opatrně.
- > Na tlakové straně (vpravo) odejměte opatrně hadici z její přípojky.
- > Připojte nové hadice do přípojek.

### INSTRUKCE

- ☒ Dbejte na to, aby byly koncovky hadic uloženy zaoblenou stranou směrem k zařízení.
- > Zapněte krátce motor. Dávkovací hadice se tak napne do správné pozice pod válci.
- > Usad'te zpět průhledný kryt a přišroubujte ho..

### VÝSTRAHA

- ☒ Čerpadlo smí být uvedeno do provozu jen s nasazeným průhledným krytem! Ten zabraňuje střetu s běžícím rotem a chrání před vytékáním chemikálií při poškození hadic.

## 11 Odstranění funkčních závad

Chyba	Příčina	Pomoc
Hadicce čerpadla už nestačí plnému dávkovacímu výkonu	Dávkovací hadice ztratila elasticitu	Vyměnit dávkovací hadice (viz kapitola 10 „Opravy“)
Všechna nakonfigurovaná čerpadla tiše stojí (LED dioda svítí staticky červeně)	Všechny zásobníky aromat jsou prázdné.	Všechny zásobníky vyměnit za nové.
Jedno nakonfigurované čerpadlo tiše stojí (LED dioda bliká žluto/červeně)	Jeden zásobník aromat je prázdný.	Jeden zásobník vyměnit za nový

V ostatních případech volejte svého servisního technika nebo informujte vaši nejbližší pobočku.

## 12 Vyřazení z provozu a odstranění

# Vyřazení z provozu

## Vyřazení z provozu



### VAROVÁNÍ

- ☒ K vyřazení z provozu musí být síťový kabel bez napětí a zabezpečený proti opětovnému zapojení do sítě!
- ☒ Zařízení musí být před odstavením z provozu důkladně očištěno od znečištění chemikáliemi!
- ☒ Motor musí po provozu především vychladnout.
- ☒ Chraňte se před dávkovaným médiem, pokud je nebezpečné. (ochranné brýle, ochranný oděv,...)!
- ☒ Zbavte zařízení tlaku!
- > Oddělte zařízení od sítě.
- > Vyprázdněte čerpací hadice a vhodným prostředkem důkladně vypláchněte!

Při probíhajícím vyřazování z provozu dodržovat podmínky uložení (viz kapitola 13 „Technická data“)!

Dodržujte platné předpisy pro odstranění zařízení!

## Odstranění

## 13 Technická data

Typ čerpadla max. průtok * <th data-kind="ghost"></th> <th data-cs="2" data-kind="parent">Velikost připojení</th> <th data-kind="ghost"></th> <th>Šířka sání**</th> <th>Nasávací výška</th> <th>Přípustný vstupní tlak sací části**</th>		Velikost připojení		Šířka sání**	Nasávací výška	Přípustný vstupní tlak sací části**	
		50 Hz bar	60 Hz l/h	mm a Ř x i Ř	m	m	bar
0204	1,5	0,4	0,48	6 x 4	4	2	0,5

\*je závislé na protitlaku

\*\*hodnoty byly naměřeny s vodou.

## Upřesnění

Počáteční upřesnění čerpacího výkonu obnáší ±10 %.

Díky ztrátě na elasticity čerpacích hadic může být v průběhu provozu snížen čerpací výkon (viz kapitola 9 „Údržba“)

## Údaje o materiálu a odolnosti

# Technická data

Díl	Materiál	
Hadice čerpadla	Viton	
Hadicové připojky	PVC	
Dávkovací hlava	PA12	
Průhledný kryt	PA12	
Plášť (pohon)	PP	
Rotor	PA	
Plášťové šrouby M4	A2	
Kabelové šroubení	Polyamid/Neoprene	
Upevnění motoru	PA + GF	
Chemická stálost	Zařízení je stálé za normálních atmosférických podmínek - v technických místnostech.	
UV-stálost	Ochrana čerpadla proti éterickým olejům musí být pro jednotlivé případy prověřena.	
Míry a váhy	Zařízení nesmí být vystaveno přímému UV záření. Rozměry 226 x 162 x 155 mm (ŠxVxH)	
Kabelové šroubení	svorkový rozsah	Otvory klíčů
M12x1,5	Ř 3,5 - Ř 7,0mm	SW 15
M16x1,5	Ř 4,5 - Ř 10 mm	SW 19
M20x1,5	Ř 7,0 - Ř 13 mm	SW 25
Elektrická data	Celková váha (včetně montážního materiálu) cca. 1800 g Celková váha (netto) cca. 1300 g Síťové napětí 230 V ±10 % při 50/60 Hz 115 V ±10 % při 50/60 Hz Odebíraný výkon ca. 24 W Doba zapnutí: 100 % Pojistka zařízení (zkratová ochrana) je přiložena. Podle obecných domovně-technických předpisů musí být elektrická zařízení zajištěna v pojistkové skříni (FI).	
Ochranná třída	Ochranná třída 1 podle DIN EN 60335-1 (ochrana přívodu vedení nutná)	
Styková ochrana a ochrana proti vlhkosti	IP 65	
Údaje o teplotě	Přípustná okolní teplota: -10...45 °C	


# Příslušenství

Přípustná skladovací teplota:	-10...55 °C
Přípustná teplota dávkovaného média:	-10...45 °C
Hladina akustického tlaku	< 30 dB (A) při maximálním protitlaku (voda) podle DIN EN 12639

## 14 Příslušenství



Označení	Objednací číslo:
- Montážní materiál Lacodos fex, komplet	1007297
- Síťový kabel	inkl.
- Dávkovací ventil	222.0044
- Multifunkční injektáž	222.0045 a 46
- Lacodos-čidlo zařízení	222.0043
- Lacodos-pouzdrové čidlo	222.0042
- Lacodos-saunové čidlo	
- Lacodos-čidlo pro parní lázně	222.0003
- Tepelně vodivá pasta	222.0007
- Náhradní hadice Viton	222.0050
- Náhradní úchyt kabelu	222.0068

# Příslušenství



Obr. 9 Rozměrový list (míry v mm)

## Připojení



Obr. 10 Plán elektrického svorkového připojení

A Externí

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1 Sítové                             | 7 Externí kontakt (2 a 3), čidlo (1 a 3)           |
| 2 Napájecí napětí - magnetový ventil | 8 Čerpadlo 1, interní (jednostupňová úroveň kont.) |
| 3 Interní synchronní motor           | 9 Čerpadlo 2 (jednostupňová úroveň kont.)          |
| 4 Synchronní motor čerpadla 2        | 10 Čerpadlo 3 (jednostupňová úroveň kont.)         |
| 5 Synchronní motor čerpadla 3        | 11 Pauza   |

## Prohlášení o shodě



# **ChemoformGroup**

Chemoform GmbH & Co. KG  
Heinrich-Otto-Str. 28  
D-73240 Wendlingen

Tel. +49 (0)7024 920 30 333\*  
Fax +49 (0)7024 920 30 300\*  
9 Ct./Min aus dem deutschen Festnetz

[www.chemoform.com](http://www.chemoform.com)